

# Gårdsvegen 5A

FJERDINGBY

notar



Prisantydning Kr. 9 350 000,- Boligtype Enebolig BRA-i/BRA Total 141/174 kvm  
Megler Stian Berglund Tlf 464 20 400

NOTAR.NO

notar



# Gårdsvegen 5A

**Flott, innholdsrik enebolig i naturskjønne omgivelser| Dobbelgarasje |2 bad, 4 soverom| Sentralt og barnevennlig**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Adresse         | Gårdsvegen 5A<br>2008 FJERDINGBY |
| Prisantydning   | Kr 9 350 000,-                   |
| Omkostninger    | Kr 252 740,-                     |
| Totalpris       | Kr 9 602 740,-                   |
| BRA-i/BRA Total | 141/174 m <sup>2</sup>           |
| Eierform        | Eiet                             |
| Boligtype       | Enebolig                         |
| Byggeår         | 2021                             |
| Soverom         | 4                                |

Stian Berglund v/ Notar Romerike har gleden av å presentere en innholdsrik og stilren enebolig fra 2021. Boligen fremstår som gjennomført og innbydende med moderne materialvalg, og boligen er lettstelt med gode kvaliteter. Boligen inneholder blant annet 4 soverom, 2 lekre bad, eget vaskerom samt gode lagringsløsninger, noe som gjør den svært funksjonell og familievennlig.

Uteområdene er pent opparbeidet med en stor terrasse som gir rikelig plass til både spisegruppe og sosiale soner. Her kan man nyte solen store deler av dagen, samtidig som man har flott utsikt mot Lillestrøm og Øyeren. Tomten er skjermet med hekk som bidrar til privatliv.

Eiendommen har en romslig gårdsplass, samt fullisolert dobbelgarasje med isolert Hörmann-port. Her er det gode oppbevaringsmuligheter.

Velkommen

## Notar Romerike

Strømsveien 45 A  
2010 STRØMMEN



## Stian Berglund

Eiendomsmegler/Partner  
464 20 400 / stian@notar.no



# Innhold

|                   |    |
|-------------------|----|
| Om boligen        | 3  |
| Ditt nye nabolag  | 24 |
| Nøkkelinformasjon | 25 |
| Plantegning       | 37 |
| Vedlegg           | 39 |
| Budgivning        | 94 |

Notar er et eiendomsmeglerfirma eid av eiendomsmeglere. Vi er overbevist om at den beste eiendomsmegleren er spesialisert og uavhengig. Vårt kundeløfte er kvalitet, trygghet og hardt arbeid.

#### Salgsgaranti:

Vår salgsgaranti betyr at hvis boligen ikke blir solgt til en pris du aksepterer, kan du når som helst trekke deg fra salget helt vederlagsfritt. Vår salgsgaranti er din trygghet.

#### Live budgivning:

Alle interessenter som har meldt interesse følges opp via telefon og sms. I tillegg har vi vår egen unike live budgivning på vår hjemmeside, her kan alle følge med.

”

**Godt gjort er bedre enn godt sagt”**

**Salgs-  
garanti**

Ingen salg  
Ingen regning







































# Ditt nye nabolag

## BELIGGENHET

Eiendommen har en attraktiv og barnevennlig beliggenhet i Åmot i Rælingen. Dette er et etablert og rolig boligområde, hovedsakelig bestående av eneboliger, som byr på trygge rammer for familielivet. Her bor du med umiddelbar nærhet til flotte turområder og marka, samtidig som det er kort vei til alle nødvendige servicetilbud.

Området er ideelt for en aktiv fritid, med Østmarka som nærmeste nabo. Her ligger alt til rette for flotte natur- og friluftsopplevelser året rundt, enten du foretrekker skitur om vinteren eller fotturer om sommeren. Marikollen idrettspark er et lokalt samlingspunkt med et allsidig tilbud som inkluderer alpinanlegg, fotballbaner, og den nye Marikollparken med lekeplasser og treningsapparater.

Hverdagslogistikken er enkel for familier, med flere barnehager som Sannum og Blåbærgrenda i gangavstand. Det er også kort vei til både Fjerdingby skole og Marikollen ungdomsskole. For daglige innkjøp ligger Kiwi Rælingen en kort spasertur unna, og et bredere servicetilbud finnes på Lillestrøm Torv, kun en kort kjøretur unna. Området har også et voksende kulturtilbud med det nye kultur- og familiesenteret Ravinen.

Kollektivtilbudet er godt, med busstopp i nærheten som tar deg effektivt til Lillestrøm stasjon. Som et knutepunkt for togforbindelser i alle retninger, er reiseveien til både Oslo og Gardermoen enkel. For de som pendler med bil, er det rask tilgang til hovedveinettet, noe som gjør området til et praktisk utgangspunkt for reiser i hele regionen.

## ADKOMST

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved annonserte visninger. Se for øvrig kart for nærmere veibeskrivelse.



# Nøkkelinformasjon

## EIENDOMMEN

### ADRESSE

Gårdsvegen 5A, 2008 FJERDINGBY

### OPPDRAGSNUMMER

23-0069/26

### SELGER

Joakim Bjørnstad Gabrielsen

### MATRIKSEL

Gårdsnummer 103, bruksnummer 605, , ideell andel 1/1.  
i Rælingen kommune.

### EIEFORM

Eiet

### BOLIGTYPE

Enebolig

### ENERGIKLASSE

B

### INFO ENERGIKLASSE

Full energiattest følger vedlagt i prospekt.

### STRØMFORBRUK

Selgers strømforbruk i 2025 var 14106 kWh.

Kostnader vil variere etter abonnement og forbruk.

### TOMT

Eiet tomt på 526 kvm.

### BESKRIVELSE AV TOMT

Eiet tomt på 526,3 kvm.

Tomten er opparbeidet med plenareal, beplantninger og terrasser.

### TAKST

Tilstandsrapport datert 05.05.2026. utført av Kåre Olav Ramstad.

### BYGGEÅR

2021

### BYGGEMÅTE

Enebolig med saltak tekket med takstein. Yttervegger i bindingsverk.

Utvendig kledd med liggende bordkledning. Etasjeskiller er av betongdekke i 1. etasje.

Etasjeskiller er av trebjelkelag i 2. etasje. Fundamentert med ringmur/betongplate.

Frittstående garasje med saltak tekket med takstein. Leddport med elektrisk portåpner. Yttervegger i bindingsverk, utvendig kledd med liggende bordkledning. Støpt betongdekk med gummifliser. Ifølge eier er garasjen isolert.

TG IU - Ikke undersøkt

Bad 1.etasje - Tilliggende konstruksjoner våtrom -

Badet har baderomskabin i betong/stål og det er ikke praktisk mulig å gjennomføre boring av hull for fuktsøk. En baderomskabin er en forhåndsprodusert del som settes inn i bygget i stedet for at badet bygges på stedet, ofte som et totalt og ferdig bad.

Bad 2.etasje -Tilliggende konstruksjoner våtrom -

Badet har baderomskabin i betong/stål og det er ikke praktisk mulig å gjennomføre boring av hull for fuktsøk. En baderomskabin er en forhåndsprodusert del som settes inn i bygget i stedet for at badet bygges på stedet, ofte som et totalt og ferdig bad.

Vaskerom 1.etasje - Tilliggende konstruksjoner våtrom -

Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.

Tilstandsgrad 2:

1.etasje>Vaskerom -Overflater gulv-

Vurdering av avvik:

Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

#### **SAMMENDRAG SELGERS EGENERKLÆRING**

Selger ønsker å trekke frem følgende i sin egenerklæring (utdrag):

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av faglært.

Beskrivelse: Oppsett av garasje, terrasser og pergola.

Arbeid utført av: R1 Bygg AS.

Tilleggs kommentar:

Det er privat avløpsrør for alle i Gårdsvegen .

#### **REGULERINGS- OG AREALPLANER**

Eiendommen ligger i et område avsatt til boligbebyggelse i henhold til gjeldende kommuneplan for Rælingen (2022-2033), som trådte i kraft 15.02.2023.

Eiendommen ligger i et område som ikke er regulert, som er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål.

Nærliggende områder er regulert til felles lekeareal for barn.

I henhold til kommuneplan ligger boligen i et område avsatt til boligbebyggelse - nåværende. Nærliggende områder er avsatt til LNRF - areal - nåværende, andre typer bebyggelse - nåværende og kombinert bebyggelse og anleggsformål - fre.

I henhold til kommuneplanen kan det likevel være føringer for videre utvikling i området, herunder fortetting eller endringer innenfor eksisterende boligstruktur, i tråd med gjeldende bestemmelser.

Området er stadig under endring/utvikling, bygg settes opp, rehabiliteres og rives ned. Vi anbefaler derfor alle budgivere å sette seg inn i gjeldende reguleringsbestemmelser.

Jordet foran boligen er regulert til jordbruk.

Kopi av situasjonskart, reguleringsplaner m/bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven.

#### **OPPVARMING**

Boligen blir oppvarmet med elektrisitet og vedfyring.

Ventilasjon med varmegjenvinning.

Varmtvannstanken er på ca. 200 liter.

Boligen har isolert stålpipeline og vedovn.

Sikringsskap med automatsikringer.

#### **PARKERINGSFORHOLD**

Dobbel garasje med god lagringsplass og enkel adkomst.

Eiendommen har gode parkeringsmuligheter med romslig gårdsplass belagt med grus, som gir plass til flere biler.

#### **VEI/VANN/KLOAKK**

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp.

Privat septikanlegg: Nei.

Gårdsvegen har privat avløpsledning. Alle 5 boligene har privat stikk ut til felles privat, som går videre ned til Nedre Rælingsvei.

Informasjon om vann/avløp registrert på eiendommen:

Målnummer 24079046 - Stand 589 - Årsavlesning 15.12.2025 - Forbruk i 2025: 101.

#### **ADGANG TIL UMLEIE**

Eiendommen kan leies ut i sin helhet.

#### **FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE**

Det foreligger ferdigattest på eiendommen Gårdsvegen 5 A, datert 06.01.2021.

#### **FERDIGATTEST/BRUKSTILLATELSE DATERT**

06.01.2021.

#### **INNHold**

1.etasje: Hall m/trapp, vaskerom, entre/teknisk rom, stue/kjøkken, bad.

2.etasje: Stue, soverom, soverom 2, soverom 3, bad, bod.

#### **STANDARD**

Boligen har et innbydende inngangsparti med en praktisk og stilren terrasse som gir et godt førsteinntrykk av boligen. Her er det tilrettelagt for en hyggelig sittegruppe, perfekt for morgenkaffen eller som en lun plass å trekke seg tilbake på.

#### **HALL M/TRAPP**

Hallen gir et svært godt førsteinntrykk av boligen med et lyst og moderne uttrykk. Her er det flislagt gulv som både er praktisk og slitesterkt, samtidig som det gir et stilrent preg.

Rommet oppleves luftig og innbydende med gode lysforhold fra vindusflater ved inngangspartiet, samt downlights i himlingen som gir jevn og behagelig belysning. Den fine trappen med lyse materialvalg og rene linjer fungerer som et naturlig blikkfang og binder etasjene elegant sammen. Det er god plass til oppbevaring og møbling etter behov, og hallen fremstår som både funksjonell og representativ.

#### **STUE/KJØKKEN**

Lys og innbydende stue med åpen løsning mot kjøkken som gir en luftig og sosial atmosfære. Store vindusflater slipper inn rikelig med naturlig lys og gir flott utsyn til omgivelsene. Rommet har god plass til både spisegruppe og sofadel, og fremstår som et naturlig samlingspunkt i boligen.

Fra stuen er det direkte utgang til terrasse, noe som gir en fin forlengelse av oppholdsrommet i sommerhalvåret. Peisovn bidrar til ekstra hygge og varme på kjølige dager. Den åpne planløsningen gjør det enkelt å kombinere hverdag og selskap, med god kontakt mellom kjøkken og stue.

#### TERRASSE

Stor og flott terrasse med nydelig utsikt med utgang fra stuen. Terrassen strekker seg langs boligen. Her er det god plass til både loungegruppe, spisebord og grill - perfekt for lange sommerkvelder. Terrassen har en delvis overbygd sone som gir ly og skjerming når det trengs, samtidig som du kan nyte utsikten over åpne landskap og vassdrag. Terrasse og pergola ble behandlet med MøreRoyal-olje i mai 2026.

#### KJØKKEN

Moderne og stilrent kjøkken fra HTH i sort eik med glatte fronter som gir et tidløst uttrykk. Benkeplaten i laminat er både praktisk og slitesterk, med gode arbeidsflater for matlaging og sosiale sammenkomster. Kjøkkenet ligger i åpen løsning mot stue, noe som gir en luftig romfølelse og gjør det enkelt å kombinere matlaging og sosialt samvær.

Kjøkkenet er godt utstyrt med integrerte hvitevarer, herunder kjølfrysenskap, oppvaskmaskin, induksjonstopp, mikro og stekeovn, noe som bidrar til en helhetlig og ryddig løsning. For økt sikkerhet er det installert både vannstoppsystem og komfyrvakt. Det er ventilasjon via mekanisk avtrekksanlegg, som sikrer et godt inneklima.

#### BAD/WC/VASKEROM

##### Bad (1.etasje)

Badet fremstår som moderne og stilrent med flislagte vegger og gulv, samt malt himling som gir et lyst og helhetlig uttrykk. Det er installert elektriske varmekabler i gulvet, noe som sikrer god komfort året rundt. Rommet er innredet med servant i praktisk baderomsinnredning, veggmontert toalett og dusjhjørne med glassvegger.

##### Vaskerom (1.etasje)

Praktisk og romslig vaskerom med gode oppbevaringsløsninger og arbeidsflater. Rommet har malte plater på veggene, malt himling og flislagt gulv med elektriske varmekabler som gir god komfort i hverdagen. Innredningen består av benk med nedfelt servant, samt opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Det er rikelig med skapplass både over og under benk, noe som gir gode lagringsmuligheter og et ryddig uttrykk. Vindu gir godt med naturlig lys og bidrar til en luftig og trivelig atmosfære. Fra vaskerommet er det adkomst til en praktisk sportsbod med god oppbevaringsplass, samt utgang til hagen.

##### Bad (2.etasje)

Badet fremstår som moderne og stilrent med flislagte vegger og gulv, samt malt himling som gir et lyst og tidløst uttrykk. Det er installert elektriske varmekabler i gulvet, noe som gir høy komfort året rundt. Rommet er innredet med hvit baderomsinnredning med nedfelt servant, veggmontert toalett og dusjhjørne med glassvegger.

#### STUE (2.ETASJE)

Lys og innbydende stue i 2. etasje med en hyggelig atmosfære og god romfølelse. De skrå himlingene kombinert med store takvinduer slipper inn rikelig med naturlig lys og gir rommet et luftig preg. Stuen fungerer som et fint oppholdsrom og knutepunkt i etasjen, med direkte adkomst til hele fire soverom. Dette gjør rommet ideelt som TV-stue, lekestue eller en skjermet sone for familien. Et trivelig og funksjonelt oppholdsrom som passer perfekt til både avslapning og sosialt samvær.

#### SOVEROM/GARDEROBE

##### Soverom 1

Hovedsoverommet fremstår som romslig og harmonisk, med en lun atmosfære som innbyr til ro og hvile. De skrå himlingene gir rommet karakter, samtidig som vinduet slipper inn godt med naturlig lys og skaper en behagelig romfølelse. Soverommet har god plass til dobbeltseng med tilhørende møblement, og er utstyrt med praktisk, plassbygget garderobeløsning som gir rikelig med oppbevaringsplass.

#### Soverom 2

Lyst og hyggelig soverom med en rolig og innbydende atmosfære. Rommet har skrå himling som gir en lun karakter, samtidig som vinduet slipper inn godt med naturlig lys og bidrar til en behagelig romfølelse. Soverommet har plass til seng og tilhørende møblement, og egner seg godt som barnerom, gjesterom eller kontor etter behov.

#### Soverom 3

Innbydende soverom med skrå himling som gir en koselig karakter, samtidig som vinduet slipper inn rikelig med naturlig lys og gir en god romfølelse. Soverommet har plass til seng og øvrig møblement, og egner seg godt som barnerom, gjesterom eller hjemmekontor. De rolige fargetonene bidrar til en behagelig og avslappende stemning.

#### Soverom 4

Koselig og funksjonelt soverom med skrå himling som gir rommet en lun og behagelig atmosfære. Rommet har en praktisk planløsning med plass til seng og tilhørende møblement, og egner seg godt som barnerom, gjesterom eller kontor. Lyse overflater og gulv bidrar til en lett og luftig følelse, samtidig som rommet har en rolig og harmonisk stil.

#### INNVEDIGE OVERFLATER

Gulv av parkett og fliser.

Veggene har malte flater.

Tak har malte flater.

Innvendig malt tretrapp.

Innvendig har boligen malte fyllingsdører.

#### HVITEVARER

Integrerte hvitevarer medfølger.

#### INNBO OG LØSØRE

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og tilbehørslisten som fremkommer lenger bak i salgsoppgaven.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i den vedlagte liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

Bransjens liste over løsøre og tilbehør er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

#### AREALER

BRA - i: 141 m<sup>2</sup>

BRA - e: 33 m<sup>2</sup>

BRA totalt: 174 m<sup>2</sup>

TBA: 57 m<sup>2</sup>

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-i: 80 m<sup>2</sup> Hall m/trapp, vaskerom, entre/teknisk rom, stue/kjøkken, bad.

2. etasje

BRA-i: 61 m<sup>2</sup> Stue, soverom, soverom 2, soverom 3, bad, bod.

TBA fordelt på etasje

1. etasje

57 m<sup>2</sup> Terrasse.

#### **GARASJE**

Bruksareal fordelt på etasje

1. etasje

BRA-e: 33 m<sup>2</sup> Garasje.

#### **ØKONOMI**

##### **PRISANTYDNING**

Kr. 9 350 000,-

##### **KOMMUNALE AVGIFTER**

Kr 13 957,- pr år 2025

##### **INFO KOMMUNALE AVGIFTER**

Herav:

Avløp kr 4 527,66

Feiing kr 594,96

Renovasjon kr 4 354,26

Vann kr 4 480,15

Ifølge kommunens prognose kommunale gebyrer inneværende år 2026 er kr 14 872,75.

Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Kommunen kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

##### **FORMUESVERDI - PRIMÆR**

Kr. 2 303 882,- som primærbolig for 2026

##### **INFORMASJON OM FORMUEVERDI**

Opplyst formuesverdi er hentet fra boligeiers (selgers) skattekort for inneværende år.

Stortinget har vedtatt en ny modell for beregning av formuesverdi for bolig. Den nye utregningsmodellen beregner boligverdier basert på grunnkretser i stedet for kommuner, og skal benyttes fra og med inntektsåret 2026. Dette kan medføre at markedsverdien settes høyere eller lavere enn tidligere og innebærer at både selger og megler kan benytte tall som ikke nødvendigvis er oppdaterte på tidspunktet for utarbeidelse av salgsoppgaven. Det tas derfor forbehold om at formuesverdien kan bli endret og eventuelt øke ved endelig fastsettelse i skatteåret.

For primærbolig utgjør formuesverdien 25 % av beregnet eller dokumentert markedsverdi opptil kr 10 000 000, og deretter 70 % av den delen som overstiger dette beløpet. For sekundærbolig utgjør formuesverdien 100 % av beregnet eller dokumentert markedsverdi.

#### OMKOSTNINGER

kr. 9 350 000,- (Prisantydning)

-----  
kr. 17 900,- (Boligkjøperforsikring Söderberg & Partners)

kr. 233 750,- (Dokumentavgift)

kr. 545,- (Tinglysing skjøte)

kr. 545,- (Tinglysning pantedokument (pr. stk.))

-----  
kr. 252 740,- (Omkostninger totalt)

-----  
kr. 9 602 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

-----  
NB! Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Andel fellesgjeld og andel formue overtas av kjøper.

#### BETALINGSBETINGELSER

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette. Innbetaling av kjøpesum skal skje fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

#### SERVITUTTER/RETTIGHETER

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser/servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1981/108125-1/8 18.12.1981 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

RETTIGHETSHAVER: KNR: 3224 GNR: 103 BNR: 181

RETTIGHETSHAVER: KNR: 3224 GNR: 103 BNR: 182

RETTIGHETSHAVER: KNR: 3224 GNR: 103 BNR: 183

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Overført fra: KNR: 3224 GNR: 103 BNR: 181

2020/3085246-1/200 28.09.2020 REGISTRERING AV GRUNN

Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 3224 GNR: 103 BNR: 181

ELEKTRONISK INNSENDT

2024/142552-1/200 01.01.2024

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING

Tidligere: KNR: 3027 GNR: 103 BNR: 605

2020/3179114-1/200 15.10.2020

BESTEMMELSE OM VEG

Rettighet hefter i: KNR: 3224 GNR: 103 BNR: 181

Beskrivelse av servituttene:

Tinglyst erklæring vedrørende rett til felles ledninger for vann, spillvann og overvann over eiendommene gnr. 103 bnr. 180, 181, 182 og 183. Det foreligger også rett til nødvendig adkomst for drift og vedlikehold av ledningene.

Kostnader til drift og vedlikehold fordeles likt mellom de til enhver tid eksisterende boligene.

Tinglyst veirett over gnr. 103 bnr. 181 til fordel for gnr. 103 bnr. 605, i henhold til utomhusplan datert 15.06.2020.

Veiens bredde er oppgitt til 3 meter.

## GRUNNBOKSDATO

06.05.2026

## DIVERSE OPPLYSNINGER

### DIVERSE

Notar AS og eiendomsmeglingsforetakene som er en del av Notar-kjeden, har samarbeid med forskjellige foretak som tilbyr produkter eller tjenester i forbindelse med megleroppdraget:

- Søderberg & Partners leverer boligselgerforsikring
- Søderberg & Partners leverer boligkjøpeforsikring
- Overo, leverandør av digitale oppgjørsskjema og overtakelsesprotokoller, tilbyr avtale om strøm, alarm og bredbånd.

Hvilke produkter/tjenester kjøper og selger tilbys i forbindelse med oppdraget, kan variere ut fra hvor i landet eiendommen ligger.

### OVERTAGELSE

Etter avtale. Angi ønsket overtagelse ved budgivning.

### BAKGRUNN FOR OPPLYSNINGER I SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger som er gitt av selger, befaringsrapport av eiendommen samt innhenting av nødvendige dokumenter og evt. takst/tilstandsrapport.

### SALGSOPPGAVE SIST OPPDATERT

08.05.2026

### ANSVARLIG MEGLERFORETAK

Strømmen Eiendomsmegling AS  
Strømsveien 45 A, 2010 STRØMMEN. TLF. 63 81 70 00

### MEGLER

Stian Berglund, Eiendomsmegler/Partner  
Epost: stian@notar.no  
Mobil: 464 20 400

### MEGLERS VEDERLAG

Prosentprovisjon med 1.00% av kjøpesum (inkl. mva).  
Salgstilretteleggelse kr. 14 990,- (inkl. mva.)  
Oppgjørsgjebyr kr. 7 900,- (inkl. mva.)  
Markedspakke kr. 22 900,- (inkl. mva.)  
Visninger og overtakelse (pr. stk.) kr. 3 000,- (inkl. mva.)  
Gebyr for utsatt betaling kr. 3 000,- (inkl. mva.)  
Grunnpakke/Grunnbok/e-tinglysing kr. 2 000,- (inkl. mva.)

Direkte utlegg dekkes av selger.

Dersom handel ikke kommer i stand er følgende avtalt om meglerforetakets vederlag: Intet salg - ingen regning. Oppdragsgiver betaler bare hvis det blir salg. Boligselgerforsikring, bygningsrapport, takst og annonsering utover avtalt markedspakke inngår ikke i garantien, men kan bestilles direkte fra leverandør.

## VIKTIG INFORMASJON

### BOLIGSELGERFORSIKRING

For denne eiendommen er det ikke tegnet Boligselgerforsikring.

### **BOLIGKJØPERFORSIKRING**

Kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter forbundet med juridisk bistand, fagkyndig uttalelse og saksomkostninger. Forsikringen er valgfri. Se produktark, vedlagt salgsoppgave, for nærmere informasjon og priser.

Forsikringen er meglet fram av Söderberg & Partners og er plassert hos Gar-Bo Försäkring AB. Skadebehandling foretas av Crawford & Company.

### **ANDRE FORSIKRINGER**

Ved kjøp av bolig gjennom Notar Eiendomsmegling får kjøper én måned gratis forsikring i samarbeid med Kolibri Forsikring.

- Leilighet: gratis innboforsikring i én måned
- Enebolig: gratis bygningsforsikring i én måned

Forsikringen trer i kraft fra overtakelsesdato. Kolibri Forsikring vil kontakte kjøper med informasjon om forsikringen og eventuelle videre valg.

Hva betyr dette? Innboforsikring dekker eiendelene dine i boligen, som møbler, klær og elektronikk. Bygningsforsikring dekker selve bygningen, inkludert vegger, tak og faste installasjoner.

Tilbudet gir kjøper trygghet fra første dag som eier. Videre forsikring avtales direkte mellom kjøper og Kolibri Forsikring dersom kjøper ønsker dette.

### **SENTRALE LOVER**

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Dersom eiendommen har et mindre grunnareal (tomt) enn kjøperen har regnet med, er det likevel ikke en mangel hvis ikke arealet er vesentlig mindre enn det som fremkommer av salgsdokumentene, jf. avhl-3-3.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Både kjøper og selger er forpliktet til å signere den standard kjøpekontrakten som er utarbeidet av Notar i forbindelse med eiendomshandler. Kjøpekontrakten kan gjennomgås hos eiendomsmegleren før budet legges inn.

#### **PERSONOPPLYSNINGSLOVEN**

Ditt personvern er viktig for Notar og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Notar skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. Les mer om dette her: <https://notar.no/personvern.aspx>.

#### **HVITVASKINGSREGLENE**

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Etter hvitvaskingsloven er eiendomsmegler pålagt å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen med selger. Etter 30 dager anses misligholdet vesentlig, og selger har rett til å heve avtalen og gjennomføre deknings salg for kjøpers regning.

Dersom det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må eiendomsmegler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i et slikt tilfelle ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha et krav mot selger etter avhendingsloven. Hvis kundetiltak ikke lar seg gjennomføre, vil Notar ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

#### **VEDLEGG**

Tilstandsrapport  
Selgers egenerklæringsskjema  
Ferdigattest  
Situasjonskart, reguleringsplaner m/bestemmelser  
Tegninger  
Servitutter  
Energiaattest  
Nabolagsprofil

#### **BUDGIVNING**

Det første budet skal inngis skriftlig på Notar sitt budskjema, påført budgivers signatur og vedlagt kopi av legitimasjon. Alternativt kan man legge inn bud elektronisk, ved bruk av "Gi bud" knapp i nettannonse, hvor budgiver må legitimere seg med BankID. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har en kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver frem til angitt akseptfrist.

Bestemmelser om budgivning gitt i medhold av eiendomsmeglingsloven § 6-8 kommer til anvendelse ved utførelsen av Oppdraget. For å sikre en forsvarlig gjennomføring av budrunden, stiller Notar krav til frister ved budgivningen. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan avvises.

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver.

Fra og med 01.07.25 ble det ikke lenger være lovlig å legge inn hemmelige bud. Megler kan dermed ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handelen er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan kreve kopi av budjournalen i anonymisert form etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning" som er inntatt i salgsoppgaven.

# Plantegning




## Gårdsvegen 5 A, 2008 FJERDINGBY 1. Etasje



# Plantegning



## Gårdsvegen 5 A, 2008 FJERDINGBY 2. Etasje



# Denne boligen vil jeg gjerne ha!

## Hva nå?

### 1 - KONTAKT MEGLER

Registrer din interesse og megleren holder deg oppdatert.

### 2 - HA FINANSIERING PÅ Plass

Undersøk med banken hvor mye du kan få i lån, og be om evt. finanseringsbevis.

### 3 - UNDERSØK BOLIGEN

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med alle vedlegg.

### 4 - BUDGIVNING

Dersom du ønsker å by kan første bud gis via GI BUD-knappen på hver eiendom, eller du kan fylle ut budskjema som leveres/sendes til megler. Påfølgende bud må også være skriftlige, men kan i tillegg gis via SMS eller epost. Se forbrukerinformasjon om budgivning i prospekt.



# Vedlegg

GÅRDSVEGEN 5A

Tilstandsrapport

Selgers egenerklærings skjema

Ferdigattest

Situasjonskart, reguleringsplaner m/bestemmelser

Tegninger

Servitutter

Energiattest

Nabolagsprofil

# Tilstandsrapport

 Enebolig

 Gårdsvegen 5 A, 2008 FJERDINGBY

 RÆLINGEN kommune

 gnr. 103, bnr. 605

Sum areal alle bygg: BRA: 174 m<sup>2</sup> BRA-i: 141 m<sup>2</sup>



Befaringsdato: 05.05.2026

Rapportdato: 08.05.2026

Oppdragsnr.: 14283-2081

Eiendomsverdi ref nr: TY1005

Autorisert foretak: Ramstad Takst

Sertifisert Takstingeniør: Olav Ramstad



RAMSTAD TAKST



Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

## Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.



Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

### Rapportansvarlig

Olav Ramstad

Uavhengig Takstingeniør

olav@ramstadtakst.no

950 40 937



RAMSTAD TAKST

# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



## Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



## Hva vurderer en bygningsakkyndig?

Den bygningsakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



## Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningsakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningsakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktøk.

## Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

## Vurdering mot byggeregler

Den bygningsakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningsakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningsakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få avvik og/eller TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper osv.

## Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

### BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand
- bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig
- etasjeskillere
- tilleggsbygg slik som garasje, bod, annek, naust også videre
- utvendige trapper
- støttemurer
- skjulte installasjoner
- installasjoner utenfor bygningen
- full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner
- geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen
- bygningens planløsning
- bygningens innredning
- løpsøre slik som hvitevarer
- utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg
- bygningens estetikk og arkitektur
- bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet)
- fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningsakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

## Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.

Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



### TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



### TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og straktiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



### TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.



### TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



### IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

## Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis for TG3, der dette er mulig.



Tiltak under kr 20 000



Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000



Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000



Tiltak over kr 500 000

# Beskrivelse av eiendommen

## Enebolig - Byggeår: 2021

### UTVENDIG

[Gå til side](#)

Enebolig med saltak teknet med takstein. Yttervegger i bindingsverk. Utvendig kledd med liggende bordkledning. Etasjeskiller er av betongdekke i 1. etasje. Etasjeskiller er av trebjelkelag i 2. etasje. Fundamentert med ringmur/betongplate.

### INNVEDIG

[Gå til side](#)

Innvendig er det gulv av parkett og fliser. Veggene har malte flater. Innvendige tak har malte flater. Etasjeskiller er av betongdekke i 1. etasje. Etasjeskiller er av trebjelkelag i 2. etasje. Boligen har isolert stålpipeline og vedovn. Boligen har malt tretrapp. Innvendig har boligen malte fyllingsdører.

### VÅTROM

[Gå til side](#)

Bad i 2. etasje. Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2017. Det er fremlagt FDV dokumentasjon. Veggene har fliser. Taket er malt. Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til ca. 50 mm. Det er nyere stålsluk og membran med dokumentert utførelse. Rommet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett og dusjvegger/hjørne. Det er balansert ventilasjon. Badet har baderomskabin i betong/stål og det er ikke praktisk mulig å gjennomføre boring av hull for fuktsøk. En baderomskabin er en forhåndsprodusert del som settes inn i bygget i stedet for at badet bygges på stedet, ofte som et totalt og ferdig bad.

Vaskerom i 1. etasje. Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2017. Det er fremlagt FDV dokumentasjon. Veggene har malte plater. Taket er malt. Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til ca. 20 mm. Det er plastsluk og membran med dokumentert utførelse. Rommet har innredning med nedfelt servant og opplegg for vaskemaskin. Det er balansert ventilasjon. Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner.

Bad i 1. etasje. Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2017. Det er fremlagt FDV dokumentasjon. Veggene har fliser. Taket er malt. Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til ca. 45 mm. Det er nyere stålsluk og membran med dokumentert utførelse. Rommet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett og dusjvegger/hjørne.

Det er balansert ventilasjon. Badet har baderomskabin i betong/stål og det er ikke praktisk mulig å gjennomføre boring av hull for fuktsøk. En baderomskabin er en forhåndsprodusert del som settes inn i bygget i stedet for at badet bygges på stedet, ofte som et totalt og ferdig bad.

### KJØKKEN

[Gå til side](#)

Kjøkkenet har innredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er integrert kjøøl/fryseskap, oppvaskmaskin, induksjonstopp, micro og stekeovn. Vannstoppssystem og komfyrvakt.

Det er avtrekk via mekanisk avtrekksanlegg i boenheten.

### TEKNISKE INSTALLASJONER

[Gå til side](#)

Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør). Det er avløpsrør av plast. Boligen har balansert ventilasjon. Boligen blir oppvarmet med elektrisitet og vedfyring. Varmtvannstanken er på ca. 200 liter. Sikringsskap med automatsikringer.

### TOMTEFORHOLD

[Gå til side](#)

Tomten er opparbeidet med plenareal, beplantninger og terrasser m.m.

### Arealer

[Gå til side](#)

### Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

### Lovlighet


[Gå til side](#)

### Enebolig

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

# Sammendrag av boligens tilstand

## Fordeling av tilstandsgrader



## Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

### Enebolig

#### TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

! Våtrom > 2. Etasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom [Gå til side](#)

! Våtrom > 1. Etasje > Vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom [Gå til side](#)

! Våtrom > 1. Etasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom [Gå til side](#)

#### TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

! Våtrom > 1. Etasje > Vaskerom > Overflater Gulv [Gå til side](#)

# Tilstandsrapport

## ENEBOLIG

**Byggeår**  
2021

## UTVENDIG

### Taktekking

*Punktet må sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft*

#### Beskrivelse

Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besikttet fra bakkenivå.

### Nedløp og beslag

#### Beskrivelse

Materialtype av plastbelagt stål.

### Veggkonstruksjon

#### Beskrivelse

Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning.

### Takkonstruksjon/Loft

*Punktet må sees i sammenheng med Taktekking*

#### Beskrivelse

Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon.

### Vinduer

#### Beskrivelse

Bygningen har malte trevinduer med 3-lags glass.

**Årstall:** 2020      **Kilde:** Produksjonsår på produkt

### Dører

#### Beskrivelse

Bygningen har malt balkongdør i tre.

### Dører - 2

#### Beskrivelse

Bygningen har malte ytterdører.

### Balkonger, terrasser og rom under balkonger

#### Beskrivelse

Markterrasse på 33 m<sup>2</sup> med utgang fra stue/kjøkken i 1. etasje.

Markterrasse på 24 m<sup>2</sup> ved inngangsparti til 1. etasje.

## INNENDIG

### Overflater

#### Beskrivelse

Innvendig er det gulv av parkett og fliser. Veggene har malte flater. Innvendige tak har malte flater.

### Etasjeskille/gulv mot grunn

#### Beskrivelse

Etasjeskiller er av betongdekke i 1. etasje.

### Etasjeskille/gulv mot grunn - 2

#### Beskrivelse

Etasjeskiller er av trebjelkelag i 2. etasje.

### Pipe og ildsted

#### Beskrivelse

Boligen har isolert stålpipe og vedovn.

### Innvendige trapper

#### Beskrivelse

Boligen har malt tretrapp.

### Innvendige dører

#### Beskrivelse

Innvendig har boligen malte fyllingsdører.

## VÅTROM

### 2. ETASJE > BAD

#### Generell

#### Beskrivelse

Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2017. Det er fremlagt FDV dokumentasjon.

### 2. ETASJE > BAD

### Overflater vegger og himling

#### Beskrivelse

Veggene har fliser. Taket er malt.

# Tilstandsrapport

## 2. ETASJE > BAD

### TG 1 Overflater Gulv

#### Beskrivelse

Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til ca. 50 mm.

## 2. ETASJE > BAD

### TG 1 Sluk, membran og tettesjikt

#### Beskrivelse

Det er nyere stålsluk og membran med dokumentert utførelse.



## 2. ETASJE > BAD

### TG 1 Sanitærutstyr og innredning

#### Beskrivelse

Rommet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett og dusjvegger/hjørne.

## 2. ETASJE > BAD

### TG 1 Ventilasjon

#### Beskrivelse

Det er balansert ventilasjon.

## 2. ETASJE > BAD

### TG IU Tilliggende konstruksjoner våtrom

#### Beskrivelse

Badet har baderomskabin i betong/stål og det er ikke praktisk mulig å gjennomføre boring av hull for fuktsøk. En baderomskabin er en forhåndsprodusert del som settes inn i bygget i stedet for at badet bygges på stedet, ofte som et totalt og ferdig bad.

## 1. ETASJE > VASKEROM

### Generell

#### Beskrivelse

Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2017. Det er fremlagt FDV dokumentasjon.

## 1. ETASJE > VASKEROM

### TG 1 Overflater vegger og himling

#### Beskrivelse

Veggene har malte plater. Taket er malt.

## 1. ETASJE > VASKEROM

### TG 2 Overflater Gulv

#### Beskrivelse

Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til ca. 20 mm.

#### Vurdering av avvik:

- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

#### Konsekvens/tiltak

- Til tross for avviket i fall/høydeforskjell til sluk, vil gulvet fortsatt kunne lede vann mot sluket, men med redusert effektivitet. Dette kan potensielt øke risikoen for vannansamling i enkelte områder av badet.

## 1. ETASJE > VASKEROM

### TG 1 Sluk, membran og tettesjikt

#### Beskrivelse

Det er plastsluk og membran med dokumentert utførelse.



## 1. ETASJE > VASKEROM

### TG 1 Sanitærutstyr og innredning

#### Beskrivelse

Rommet har innredning med nedfelt servant og opplegg for vaskemaskin.

## 1. ETASJE > VASKEROM

### TG 1 Ventilasjon

#### Beskrivelse

Det er balansert ventilasjon.

## 1. ETASJE > VASKEROM

# Tilstandsrapport

## TG IU Tilliggende konstruksjoner våtrom

### Beskrivelse

Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner.

### Vurdering av avvik:

- Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.

### Konsekvens/tiltak

- TGIU gitt ut ifra manglende mulighet for hulltaking.

## 1. ETASJE > BAD

### Generell

### Beskrivelse

Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2017. Det er fremlagt FDVDokumentasjon.

## 1. ETASJE > BAD

## TG 1 Overflater vegger og himling

### Beskrivelse

Veggene har fliser. Taket er malt.

## 1. ETASJE > BAD

## TG 1 Overflater Gulv

### Beskrivelse

Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til ca. 45 mm.

## 1. ETASJE > BAD

## TG 1 Sluk, membran og tettesjikt

### Beskrivelse

Det er nyere stålsluk og membran med dokumentert utførelse.



## 1. ETASJE > BAD

## TG 1 Sanitærutstyr og innredning

### Beskrivelse

Rommet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett og dusjvegger/hjørne.

## 1. ETASJE > BAD

## TG I Ventilasjon

### Beskrivelse

Det er balansert ventilasjon.

## 1. ETASJE > BAD

## TG IU Tilliggende konstruksjoner våtrom

### Beskrivelse

Badet har baderomskabin i betong/stål og det er ikke praktisk mulig å gjennomføre boring av hull for fuktsøk. En baderomskabin er en forhåndsprodusert del som settes inn i bygget i stedet for at badet bygges på stedet, ofte som et totalt og ferdig bad.

## KJØKKEN

## 1. ETASJE > STUE/KJØKKEN

## TG 1 Overflater og innredning

### Beskrivelse

Kjøkkenet har innredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er integrert kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin, induksjonstopp, micro og stekeovn. Vannstoppssystem og komfyrvakt.

## 1. ETASJE > STUE/KJØKKEN

## TG 1 Avtrekk

### Beskrivelse

Det er avtrekk via mekanisk avtrekksanlegg i boenheten.

## TEKNISKE INSTALLASJONER

## TG I Vannledninger

### Beskrivelse

Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør). Det er besiktiget i rørskap.

## TG 1 Avløpsrør

### Beskrivelse

Det er avløpsrør av plast.

## TG 1 Ventilasjon

### Beskrivelse

Boligen har balansert ventilasjon.

# Tilstandsrapport

## TG 1 Varmtvannstank

### Beskrivelse

Varmtvannstanken er på ca. 200 liter.

Årstill: 2019 Kilde: Produksjonsår på produkt

## Elektrisk anlegg

*Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.*

*Tilstanden er vurdert ut fra den forenklete og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.*

### Beskrivelse

Sikringsskap med automatsikringer.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?

Nei

### Spørsmål til eier

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstill)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.  
2021
3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?  
Ja
4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?  
Ja  
Eksisterer det samsvarserklæring?  
Ja
5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?  
Nei
6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?  
Nei
7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?  
Nei

### Generelt om anlegget

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på

kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereider, jamfør eget punkt under varmtvannstank  
Nei

9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?  
Nei

### Inntak og sikringsskap

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?  
Nei
11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?  
Ja
12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?  
Nei

## TOMTEFORHOLD

### Byggegrunn

#### Beskrivelse

Det er byggegrunn av leirholdige masser.

## TG 1 Fuktsikring og drenering

### Beskrivelse

Drenering fra byggeår. Av naturlige årsaker er kontroll av drenering og drenerende masser begrenset.

## TG 1 Grunnmur og fundamenter

### Beskrivelse

Fundamentert med ringmur/betongplate.

## TG 0 Terrenghorhold

### Beskrivelse

Deler av terrenget er dekket av terrasser og terrenget under er derfor ikke kontrollert.  
Ellers ingen negative avvik observert på befaringdagen.

## TG 1 Utvendige vann- og avløpsledninger

### Beskrivelse

# Tilstandsrapport

Utvendige avløpsrør er av plast. Det er felles privat avløp via private stikkledninger.

Utvendige vannledninger er av plast (PEL). Det er offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Ifølge eier: "Gårdsvegen har privat avløpsledning . Alle 5 boligene har privat stikk ut til felles privat , som går videre ned til nedre rælingsvei."

## Bygninger på eiendommen

### Garasje



#### Anvendelse

#### Byggeår

2021

#### Kommentar

#### Standard

#### Vedlikehold

#### Beskrivelse

Frittstående garasje med saltak teknet med takstein. Leddport med elektrisk portåpner. Yttervegger i bindingsverk, utvendig kledd med liggende bordkledning.

Støpt betongdekke med gummifliser.

Ifølge eier er garasjen isolert.

Bygget er ikke tilstandsvurdert ihht Forskrift til avhendingslova og NS3600. Dette er kun en enkel beskrivelse.

# Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


## Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

## Hva er bruksareal?

**BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b**

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Internt bruksareal (BRA-i)      | Arealet innenfor boenheten(e)   |
| Eksternt bruksareal (BRA-e)     | Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boden |
| Innglasset balkong mv (BRA-b)   | Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)     |
| Terrasse- og balkongareal (TBA) | Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)                  |

Gulvareal (GUA) Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde).

Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde.

GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

## Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

## Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggeteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

## Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

## Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

# Arealer

## Enebolig

| Etasje         | Bruksareal BRA m <sup>2</sup> |                             |                            | SUM | Terrasse- og balkongareal (TBA) | Ikke måleverdig areal (ALH) | Gulvareal (GUA) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                | Internt bruksareal (BRA-i)    | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |     |                                 |                             |                 |
| 2. Etasje      | 61                            |                             |                            | 61  |                                 | 13                          | 74              |
| 1. Etasje      | 80                            |                             |                            | 80  | 57                              |                             | 80              |
| <b>SUM</b>     | <b>141</b>                    |                             |                            |     | <b>57</b>                       | <b>13</b>                   | <b>154</b>      |
| <b>SUM BRA</b> | <b>141</b>                    |                             |                            |     |                                 |                             |                 |

## Romfordeling

| Etasje    | Internt bruksareal (BRA-i)                                   | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |
|-----------|--|-----------------------------|----------------------------|
| 2. Etasje | Stue, soverom, soverom 2, soverom 3, bad, bod                |                             |                            |
| 1. Etasje | Hall m/trapp, vaskerom, entre/teknisk rom, stue/kjøkken, bad |                             |                            |

## Lovlighet

### Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

### Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Ja  Nei

## Garasje

| Etasje         | Bruksareal BRA m <sup>2</sup> |                             |                            | SUM | Terrasse- og balkongareal (TBA) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|
|                | Internt bruksareal (BRA-i)    | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |     |                                 |
| 1. Etasje      |                               | 33                          |                            | 33  |                                 |
| <b>SUM</b>     |                               | <b>33</b>                   |                            |     |                                 |
| <b>SUM BRA</b> | <b>33</b>                     |                             |                            |     |                                 |

## Romfordeling

| Etasje    | Internt bruksareal (BRA-i) | Eksternt bruksareal (BRA-e) | Innglasset balkong (BRA-b) |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Etasje |                            | Garasjerom                  |                            |

# Befarings - og eiendomsopplysninger

## Befaring

| Dato      | Til stede                                   | Rolle                  |
|-----------|---|------------------------|
| 05.5.2026 | Olav Ramstad<br>Joakim Bjørnstad Gabrielsen | Takstingeniør<br>Kunde |

## Matrikkeldata

| Kommune       | gnr. | bnr. | fnr. | snr. | Areal                | Kilde                      | Eieforhold |
|---------------|------|------|------|------|----------------------|----------------------------|------------|
| 3224 RÆLINGEN | 103  | 605  |      | 0    | 526.3 m <sup>2</sup> | BEREGNET AREAL<br>(Ambita) | Eiet       |

### Adresse

Gårdsvegen 5 A

### Hjemmelshaver

Gabrielsen Joakim Bjørnstad

# Kilder og vedlegg

## Dokumenter

| Beskrivelse             | Dato | Kommentar                         | Status      | Sider | Vedlagt |
|-------------------------|------|-----------------------------------|-------------|-------|---------|
| Ordrebekreftelse        |      |                                   | Fremvist    |       | Nei     |
| Egenerklæring           |      |                                   | Gjennomgått |       | Nei     |
| Tegninger               |      |                                   | Fremvist    |       | Nei     |
| Samsvarserklæring       |      |                                   | Fremvist    |       | Nei     |
| Eiendomsverdi.no        |      |                                   | Gjennomgått |       | Nei     |
| Eier                    |      | Som fremviste og ga opplysninger. | Fremvist    |       | Nei     |
| FDV dokumentasjon       |      |                                   | Fremvist    |       | Nei     |
| Brukstillat./ferdigatt. |      |                                   | Fremvist    |       | Nei     |

# Revisjoner

| Versjon | Ny versjon | Kommentar |
|---------|------------|-----------|
| 1       | 08.05.2026 |           |

For gyldighet på rapporten se forside

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
- Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v) **Tilstandsgrad TGIU:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

- Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i fem intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

## PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringsstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) Bad, vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

- For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

- Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperran bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

- Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

- Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

- Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

## TILLEGGSENDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

## BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

- Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

- Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

# Tilstandsrapportens avgrensninger

- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

## UTTRYKK OG DEFINISJONER

- Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).
- Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.
- Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

## AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdige, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdige areal.
- ~~Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet.~~

Oppdragsnr.: 14283-2081

Befaringsdato: 05.05.2026

Side: 18 av 19

- Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en ren matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

- Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

- Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

## PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler personopplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [Personvernerklæring - iVerdi](#)

## DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i boligomsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklæring/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/TY1005>

## KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller

# Tilstandsrapportens avgrensninger

opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se  
[www.takstklagenemnd.no](http://www.takstklagenemnd.no) for mer informasjon

# EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

|   |        |
|---|--------|
| Meglerfirma   |        |
| Notar Romerike  |        |
| Oppdragsnr.   |        |
| 23-0069/26  |        |
| Selger 1 navn   |        |
| Joakim Bjørnstad Gabrielsen   |        |
| Gateadresse   |        |
| Gårdsvegen 5A   |        |
| Poststed  | Postnr |
| FJERDINGBY  | 2008   |
| Er det dødsbo?  |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |        |
| Avdødes navn  |        |
|   |        |
| Er det salg ved fullmakt?   |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |        |
| Hjemmelshavers navn   |        |
|   |        |
| Har du kjennskap til eiendommen?                                    |        |
| <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |        |
| Når kjøpte du boligen?  |        |
| År  | 2021   |
| Hvor lenge har du eid boligen?                                      |        |
| Antall år   | 5      |
| Antall måneder  | 2      |
| Har du bodd i boligen siste 12 måneder?                             |        |
| <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |        |
| I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?     |        |
| Forsikringsselskap  |        |
| Polise/avtalnr.   |        |

## Spørsmål for alle typer eiendommer

- 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
- Nei  Ja

Initialer selger: JBG

1

Document reference: 23-0069/26

- 2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?  
Svar
- 3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?  
 Nei  Ja
- 4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?  
Svar
- 5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?  
 Nei  Ja
- 6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?  
 Nei  Ja
- 7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?  
 Nei  Ja
- 8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?  
 Nei  Ja
- 9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?  
 Nei  Ja
- 10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?  
 Nei  Ja
- 11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?  
Svar
- 12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?  
 Nei  Ja
- 13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?  
 Nei  Ja
- 14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?  
 Nei  Ja
- 15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?  
 Nei  Ja
- 16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?  
Svar   
Beskrivelse   
Arbeid utført av
- 17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?  
 Nei  Ja
- 18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?  
 Nei  Ja
- 19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?  
 Nei  Ja
- 20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?  
 Nei  Ja

Initialer selger: JBG

2

21 Er det foretatt radonmåling?

Nei  Ja

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Nei  Ja

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Nei  Ja

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

Nei  Ja

## Tilleggskommentar

Det er privat avløpsrør for alle i Gårdsvegen .

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

- Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmeglere ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.
- Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
- Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

| NAME OF SIGNER    | IDENTIFIER                                   | TIME                       | ELECTRONIC ID                            |
|-------------------|--|----------------------------|--|
| Joakim Gabrielsen | a7c816c96868e3b7ef263<br>3151c34bf92df0d3a71 | 29.04.2026<br>10:06:45 UTC | Signer authenticated by<br>One time code |

Document reference: 23-0069/26

- This is a PDF document digitally signed by IN Groupe's E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to IN Groupe by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://doc.ingroupe.com/developer>



**RÆLINGEN KOMMUNE**  
**Utbyggingservice**  
Byggesaksavdelingen

Joakim Bjørnstad Gabrielsen  
Gårdsvegen 5 B  
2008 Fjerdingby

|            |                                      |                  |                |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Deres ref: | Vår ref:                             | Gnr/Bnr/Fnr/Snr: | Vedtaksnummer: | Dato:      |
|            | 2021/406-Katarzyna<br>Jaksina Nyborg | 103/605          | 5/21           | 06.01.2021 |

### **Ferdigattest - nybygg bolig - Gårdsvegen 5 A - gnr/bnr 103/605**

**Byggested:** Gårdsvegen 5 A  
**Gnr/bnr:** 103/605  
**Ansvarlig søker:** Mjøsplan AS  
**Tiltakshaver:** Joakim Gabrielsen

#### **FERDIGATTEST**

etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 i kraft 1.juli 2010, § 21-10.

Kommunen gir herved ferdigattest for nybygg bolig og garasje, jf plan- og bygningsloven § 21-10.

Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstilling, jf byggesaksforskriften § 8-1.

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på bygningsmyndighetenes avslutning av saken.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det som er fastsatt i de tillatelser som er gitt.

#### **Saksopplysninger:**

Beholdere for tømming av husholdningsavfall bestilles gjennom enhet for Kommunalteknikk tlf: 63835133. Beholdere som benyttes i dag leveres av ROAF og er tilpasset kildesortering (se [www.roaf.no](http://www.roaf.no)).

Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede.

**Postadresse:**  
Postboks 100  
2025 FJERDINGBY

**Besøksadresse:**  
Bjørnholthagan 6,  
2008 Fjerdingby

**Organisasjonsnummer: 974 586 487**  
**Hjemmeside:** [www.ralingen.kommune.no](http://www.ralingen.kommune.no)

**E-post:**  
[postmottak@ralingen.kommune.no](mailto:postmottak@ralingen.kommune.no)

**Telefon: 63 83 50 00**  
**Bankgiro: 1503 05**  
**43707**



**Opplysning om klageadgang:**

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen tre uker fra mottakelsen av dette vedtak, jf. Forvaltningsloven Kap. 6 og plan- og bygningsloven §1-9. Klagen skal først sendes til avsenderen av denne meldingen. Klagen vil bli behandlet av Rælingen kommune. Dersom vedtaket opprettholdes sendes saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken for avgjørelse. I henhold til forvaltningsloven §18 jf. §19 har de som er part adgang til sakens dokumenter. En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. Iht. fvl. §42 kan det i klagen anmodes om oppsettende virkning. Dette medfører at vedtaket ikke trer i kraft før klagen er ferdig behandlet hos fylkesmannen. Beslutning om oppsettende virkning er en prosessuell avgjørelse og ikke et enkeltvedtak. Avgjørelsen kan derfor ikke påklages. Imidlertid kan fylkesmannen særskilt overprøve kommunens avgjørelse.

Med hilsen

Pawel Sebastian Erlandsen  
avdelingsleder  
Jaksina Nyborg

Katarzyna  
saksbehandler

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrifter*

Kopi til:

MJØSPLAN AS

Postboks 6




Rælingen kommune

## Kommuneplankart

Eiendom: 103/605  
Adresse: Gårdsvegen 5A  
Utskriftsdato: 29.04.2026  
Målestokk: 1:2000



UTM-32



©Norkart 2026

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring. Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard. Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard. Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

**Tegnforklaring**



## Planopplysninger

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Rælingen kommune

|                   |                                |                 |     |                 |     |                 |  |                    |  |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|--|--------------------|--|
| <b>Kommunenr.</b> | 3224                           | <b>Gårdsnr.</b> | 103 | <b>Bruksnr.</b> | 605 | <b>Festenr.</b> |  | <b>Seksjonsnr.</b> |  |
| <b>Adresse</b>    | Gårdsvegen 5A, 2008 FJERDINGBY |                 |     |                 |     |                 |  |                    |  |

Opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Nærmere opplysninger om den enkelte plan med dokumenter, mindre endringer, etc finnes på internett, se lenker under. Oppgitte delarealer viser planinformasjon på eiendommen.

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

### Plantyper med treff

- Kommuneplaner

### Plantyper uten treff







- Kommuneplaner under arbeid
- Kommunedelplaner under arbeid
- Reguleringsplaner under bakken
- Reguleringsplaner under arbeid
- Reguleringsplaner under arbeid i nærheten
- Bebyggelsesplaner over bakken
- Midlertidige forbud
- Kommunedelplaner
- Reguleringsplaner
- Reguleringsplaner over bakken
- Reguleringsplaner bunn
- Bebyggelsesplaner
- Bebyggelsesplaner under bakken

## Kommuneplaner

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.


|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Id</b>             | 247   |
| <b>Navn</b>           | Kommuneplanens arealdel 2022-2033   |
| <b>Plantype</b>       | Kommuneplanens arealdel   |
| <b>Status</b>         | Endelig vedtatt arealplan   |
| <b>Ikrafttredelse</b> | 15.02.2023  |
| <b>Bestemmelser</b>   | - <a href="https://www.arealplaner.no/3224/dokumenter/552/247-bestemmelser.pdf">https://www.arealplaner.no/3224/dokumenter/552/247-bestemmelser.pdf</a> |
| <b>Delarealer</b>     | <b>Delareal</b> 526 m <sup>2</sup><br><b>Arealbruk</b> Boligbebyggelse,Nåværende  |

Disse tegningene er ABCHus AS sin eiendom og kan ikke kopieres, videreformidles eller brukes videre uten ABCHus AS sin tillatelse jfr loven om opphavsrett


-  - Flis (Tiles)
-  - Veranda (Terrace)
-  - Ventilasjonsskasse / nedsenket himling (Ventilation box / lowered ceiling)
-  - Gass- og røyktett (Gas and smoke proof)
-  - Brannkrav. Vegger må ikke brytes med rørgjenomføringer (Fire requirements. Walls must not be penetrated with pipes)
-  - Brannprosjekteringslinje (Fire design line)

**INFO:**

Garasje er ikke en del av ABCHus sin leveranse




|     |   |      |     |            |
|-----|---|------|-----|------------|
| S   |   |      |     |            |
| R   |   |      |     |            |
| Q   |   |      |     |            |
| P   |   |      |     |            |
| O   |   |      |     |            |
| N   |   |      |     |            |
| M   |   |      |     |            |
| L   |   |      |     |            |
| K   |   |      |     |            |
| J   |   |      |     |            |
| I   |   |      |     |            |
| H   |   |      |     |            |
| G   |   |      |     |            |
| F   |   |      |     |            |
| E   |   |      |     |            |
| D   |   |      |     |            |
| C   | As built: Garasje 6x6,2, 1,8 til bolig, planløsning 2 sov 2.etg | MH   |     | 28.10.2020 |
| B   | Endret takvinkel på garasje til 24 grader.                      | MS   |     | 23.08.2019 |
| A   | Senket garasje 550mm, fjernet trapp og 2.etg                    | MS   |     | 16.08.2019 |
| REV | BESKRIVELSE   | SIGN | TAG | REV.DATO   |

|                |   |   |     |            |
|----------------|---|---|-----|------------|
| J              | As built  | MH  |     | 28.10.2020 |
| I              | Lagt inn riktig verdi for kote, fasader er like           | MH  |     | 06.08.2020 |
| H              | Updated fireplace and windows detail with no inside lists | NEP   |     | 25.06.2020 |
| G              | Arbeidstegninger  | NEP   |     | 07.01.2020 |
| F              | Byggemeldingstegninger                                    | BS  | MS  | 16.08.2019 |
| E              | Kontraktstegning  | BS  | MS  | 24.05.2019 |
| D              | Teknisk vurdering   | BS/PROS   |     | Komplett   |
| C              | Tilbudskontroll (Sjekkliste 1:100)                        | BS  | MS  | 24.05.2019 |
| B              | Skisseprosjekt 8000-02-724                                | BS  | MS  | 24.05.2019 |
| A              | Huskatalog 2019   | BS  | ALK | dd.mm.2019 |
| REV            | BESKRIVELSE   | SIGN  | TAG | REV.DATO   |
| <b>1020802</b> |   |  |     |            |
| Beskrivelse    |   | Rørløsing   |     |            |
| Prosjekt       |   | Joakim Gabrielsen   |     |            |
| Prosjekt       |   | Gårdsvegen 5A, 2008 Fjerdingsby   |     |            |
| Prosjekt       |   | Rørløsing   |     |            |
| Prosjekt       |   | 103/605   |     |            |
| Prosjekt       |   | 28.10.2020 - 12.51  |     |            |
| Prosjekt       |   | 2019 Noomi (S) - v1 - Rev.C   |     |            |
| Prosjekt       |   | -- ARK  |     |            |
| Prosjekt       |   | A3  |     |            |
| Prosjekt       |   | 1   |     |            |


Fil Navn: 1020802 - 2019 Noomi (S) - v1 - Rev.C - ARB (PLN) - ASBUILT - 28.10.2020.pln

Disse tegningene er ABCHus AS sin eiendom og kan ikke kopieres, viderefremmes eller brukes videre uten ABCHus AS sin tillatelse jfr loven om opphavsrett



- Vegger/dragere:**  
SD - Synlig drager  
D - Skyult drager  
B - Bærende vegg  
T - Teknisk vegg
- Vinduer:**  
TS - Toppsving  
FK - Fastkarm  
SH - Sidehengslet
- Teknisk:**  
EL - Sikringsskap  
VANN - Vannskap  
N.H. - Nedsenket himling

### Hovedetasje



**BRA (Bruksareal), Leil 1**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Hovedetasje / 1. etasje | 79,8            |
| Loftsetasje / 2. etasje | 60,3            |
| <b>Totalt</b>           | <b>140,1 m²</b> |

**BYA (Bebygd Areal), Leil 1**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Hovedetasje / 1. etasje | 91,6           |
| <b>Totalt</b>           | <b>91,6 m²</b> |


**Grunnflate, Leil 1**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Hovedetasje / 1. etasje | 89,6           |
| <b>Totalt</b>           | <b>89,6 m²</b> |

|               |   |                                 |                 |
|---------------|---|---------------------------------|-----------------|
| J             | As built  | MH                              | 28.10.2020      |
| I             | Lagt inn riktig verdi for kote, fasader er like           | MH                              | 06.08.2020      |
| H             | Updated fireplace and windows detail with no inside lists | NEP                             | 25.06.2020      |
| G             | Arbeidstegninger  | NEP                             | 07.01.2020      |
| F             | Byggemeldingstegninger                                    | BS                              | MS 16.08.2019   |
| E             | Kontraktstegning  | BS                              | MS 24.05.2019   |
| D             | Teknisk vurdering   | BS/PROMS                        | Komplett        |
| C             | Tilbudskontroll (Stekklister 1:100)                       | BS                              | MS 24.05.2019   |
| B             | Skisseprosjekt 8000-02-724                                | BS                              | MS 24.05.2019   |
| A             | Huskatalog 2019   | BS                              | ALK jdd.mm.2019 |
| 1020802       |   | abchus                          |                 |
| Beskrivelse   |   | Relling                         |                 |
| Prosjekt      |   | 103/605                         |                 |
| Prosjektleder |   | Joakim Gabrielsen               |                 |
| Prosjekt      |   | Gårdsvegen 5A, 2008 Fjerdingsby |                 |
| Prosjekt      |   | Hovedetasje, Snitt A            |                 |
| Prosjekt      |   | 28.10.2020 - 12.51              |                 |
| Prosjekt      |   | 2019 Noomi (S) - v1 - Rev.C     |                 |
| Prosjekt      |   | - ARK 1:100 A3                  |                 |
| Prosjekt      |   | 2                               |                 |

Fil Navn: 1020802 - 2019 Noomi (S) - v1 - Rev.C - ARB (PLN) - ASBUILT - 28.10.2020.pln

Disse tegningene er ABCHus AS sin eiendom og kan ikke kopieres, viderefremmes eller brukes videre uten ABCHus AS sin tillatelse jfr loven om opphavsrett



Loftsetasje

**Vegger/dragere:**  
SD - Synlig drager  
D - Skyult drager  
B - Bærende vegg  
T - Teknisk vegg

**Vinduer:**  
TS - Toppsving  
FK - Fastkarm  
SH - Sidehengslet

**Teknisk:**  
EL - Sikringsskap  
VANN - Vannskap  
N.H. - Nedsenket himling

**BRA (Bruksareal), Leil 1**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Hovedetasje / 1. etasje | 79,8 |
| Loftsetasje / 2. etasje | 60,3 |

**140,1 m<sup>2</sup>**

**BYA (Bebygd Areal), Leil 1**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Hovedetasje / 1. etasje | 91,6 |
| Loftsetasje / 2. etasje | 91,6 |

**91,6 m<sup>2</sup>**

**Grunnflate, Leil 1**


|                         |      |
|-------------------------|------|
| Hovedetasje / 1. etasje | 89,6 |
| Loftsetasje / 2. etasje | 89,6 |

**89,6 m<sup>2</sup>**


Fil Navn: 1020802 - 2019 Noomi (S) - v1 - Rev.C - ARB (PLN) - ASBUILT - 28.10.2020.pln

|               |   |                                 |                 |
|---------------|---|---------------------------------|-----------------|
| J             | As built  | MH                              | 28.10.2020      |
| I             | Lagt inn riktig verdi for kote, fasader er like           | MH                              | 06.08.2020      |
| H             | Updated fireplace and windows detail with no inside lists | NEP                             | 25.06.2020      |
| G             | Arbeidstegninger  | NEP                             | 07.01.2020      |
| F             | Byggemeldingstegninger                                    | BS                              | MS 16.08.2019   |
| E             | Kontraktstegning  | BS                              | MS 24.05.2019   |
| D             | Teknisk vurdering   | BS/PROMS                        | Komplett        |
| C             | Tilbuds kontroll (Sjekkliste 1:100)                       | BS                              | MS 24.05.2019   |
| B             | Skisseprosjekt 8000-02-724                                | BS                              | MS 24.05.2019   |
| A             | Huskatolog 2019   | BS                              | ALK jdd.mm.2019 |
| 1020802       | PROSJEKTBESKRIVELSE                                       | abchus                          |                 |
| Beskrivelse   |   | Rørløst                         |                 |
| Prosjektleder |   | Joakim Gabrielsen               |                 |
| Prosjektleder |   | Rørløst                         |                 |
| Prosjektleder |   | Gårdsvegen 5A, 2008 Fjerdingsby |                 |
| Prosjektleder |   | 103/605                         |                 |
| Prosjektleder |   | 28.10.2020 - 12.51              |                 |
| Prosjektleder |   | 2019 Noomi (S) - v1 - Rev.C     |                 |
| Prosjektleder |   | 1:100                           |                 |
| Prosjektleder |   | 3                               |                 |

Disse tegningene er ABChus AS sin eiendom og kan ikke kopieres, videreformidles eller brukes videre uten ABChus AS sin tillatelse jfr loven om opphavsrett



Fasade Nord-Vest



Fasade Nord-Øst

----- Eksisterende terreng


----- Nytt terreng

Rekkverk/gjerder på murer og skjæringer er ikke en del av ABChus sin leveranse


Fil Navn: 1020802 - 2019 Noomi (S) - v1 - Rev.C - ARB (PLN) - ASBUILT - 28.10.2020.pln

|                                   |   |                                 |                 |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|
| J                                 | As built  | MH                              | 28.10.2020      |
| I                                 | Lagt inn riktig verdi for kote, fasader er like           | MH                              | 06.08.2020      |
| H                                 | Updated fireplace and windows detail with no inside lists | NEP                             | 25.08.2020      |
| G                                 | Arbeidstegninger  | NEP                             | 07.01.2020      |
| F                                 | Byggemeldingstegninger                                    | BS                              | MS 16.08.2019   |
| E                                 | Kontraktstegning  | BS                              | MS 24.05.2019   |
| D                                 | Teknisk vurdering   | BS/PROMS                        | Komplett        |
| C                                 | Tilbudskontroll (Sjekkliste 1:100)                        | BS                              | MS 24.05.2019   |
| B                                 | Skisseprosjekt 8000-02-724                                | BS                              | MS 24.05.2019   |
| A                                 | Huskatalog 2019   | BS                              | ALK jdd.mm.2019 |
| PROSJEKTBESKRIVELSE               |   | SEN                             | REV DATO        |
| 1020802                           |   |                                 |                 |
| Beskrivelse                       |   | abchus                          |                 |
| Prosjektleder                     |   | Rørlingen                       |                 |
| Prosjektansvarlig                 |   | 103/605                         |                 |
| Prosjektadresse                   |   | Gårdsvegen 5A, 2008 Fjerdingsby |                 |
| Prosjektstart                     |   | 28.10.2020 - 12.51              |                 |
| Prosjekt avsluttet                |   | 28.10.2020 - 12.51              |                 |
| Prosjekt status                   |   | 1:100                           |                 |
| Prosjekt arkitekt                 |   | ARK                             |                 |
| Prosjekt arkitekt nr              |   | 1:100                           |                 |
| Prosjekt arkitekt versjon         |   | 1:100                           |                 |
| Prosjekt arkitekt dato            |   | 1:100                           |                 |
| Prosjekt arkitekt for             |   | 1:100                           |                 |
| Prosjekt arkitekt for versjon     |   | 1:100                           |                 |
| Prosjekt arkitekt for dato        |   | 1:100                           |                 |
| Prosjekt arkitekt for for         |   | 1:100                           |                 |
| Prosjekt arkitekt for for versjon |   | 1:100                           |                 |
| Prosjekt arkitekt for for dato    |   | 1:100                           |                 |

Disse tegningene er ABCHus AS sin eiendom og kan ikke kopieres, videreformidles eller brukes videre uten ABCHus AS sin tillatelse jfr loven om opphavsrett



Fasade Syd-Øst



Fasade Syd-Vest

----- Eksisterende terreng

----- Nytt terreng

Rekkverk/gjerder på murer og skjæringer er ikke en del av ABCHus sin leveranse

Fil Navn: 1020802 - 2019 Noomi (S) - v1 - Rev.C - ARB (PLN) - ASBUILT - 28.10.2020.pln

|   |   |  |          |                 |
|---|---|--|----------|-----------------|
| J | As built  |  | MH       | 28.10.2020      |
| I | Lagt inn riktig verdi for kote, fasader er like           |  | MH       | 06.08.2020      |
| H | Updated fireplace and windows detail with no inside lists |  | NEP      | 25.06.2020      |
| G | Arbeidstegninger  |  | NEP      | 07.01.2020      |
| F | Byggemeldingstegninger                                    |  | BS       | MS 16.08.2019   |
| E | Kontraktstegning  |  | BS       | MS 24.05.2019   |
| D | Teknisk vurdering   |  | BS/PROMS | Komplett        |
| C | Tilbudskontroll (Sjekkliste 1:100)                        |  | BS       | MS 24.05.2019   |
| B | Skisseprosjekt 8000-02-724                                |  | BS       | MS 24.05.2019   |
| A | Huskatalog 2019   |  | BS       | ALK jdd.mm.2019 |

|             |  |                                 |  |
|-------------|--|---------------------------------|--|
| 1020802     |  | abchus                          |  |
| Beskrivelse |  | Rellingen                       |  |
| Prosjekt    |  | 103/605                         |  |
| Prosjekt    |  | Gårdsvegen 5A, 2008 Fjerdingsby |  |
| Prosjekt    |  | 28.10.2020 - 12.51              |  |
| Prosjekt    |  | 2019 Noomi (S) - v1 - Rev.C     |  |
| Prosjekt    |  | 1:100                           |  |
| Prosjekt    |  | A3                              |  |
| Prosjekt    |  | 5                               |  |


Disse tegningene er ABCHus AS sin eiendom og kan ikke kopieres, viderefremidles eller brukes videre uten ABCHus AS sin tillatelse jfr loven om opphavsrett




**Vegger/dragere:**  
SD - Synlig drager  
D - Skyult drager  
B - Bærende vegg  
T - Teknisk vegg

**Vinduer:**  
TS - Toppsving  
FK - Fastkarm  
SH - Sidehengslet


**Teknikk:**  
EL - Sikringsskap  
VANN - Vannskap  
N.H. - Nedsenket himling




Noomi (S) Hovedetasje




Garasje Nord-Vest




Garasje Syd-Øst




Noomi (S) Loftetasje



Garasje Nord-Øst



Garasje Syd-Vest




Garasje snitt A

|   |   |         |                 |
|---|---|---------|-----------------|
| J | As built  | MH      | 28.10.2020      |
| I | Lagt inn riktig verdi for kote, fasader er like           | MH      | 06.08.2020      |
| H | Updated fireplace and windows detail with no inside lists | NEP     | 25.08.2020      |
| G | Arbeidstegninger  | NEP     | 07.01.2020      |
| F | Byggemeldingstegninger                                    | BS      | MS 16.08.2019   |
| E | Kontraktstegning  | BS      | MS 24.05.2019   |
| D | Teknisk vurdering   | BS/PROS | Komplett        |
| C | Tilbudskontroll (Stekklister 1:100)                       | BS      | MS 24.05.2019   |
| B | Skisseprosjekt 8000-02-724                                | BS      | MS 24.05.2019   |
| A | Huskatalog 2019   | BS      | ALK jdd.mm.2019 |


|             |                             |                                 |   |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| 1020802     |                             | abchus                          |   |
| Beskrivelse |                             | Rellingen                       |   |
| Prosjekt    |                             | 103/605                         |   |
| Prosjekt    |                             | Gårdsvegen 5A, 2008 Fjerdingsby |   |
| Prosjekt    | 28.10.2020 - 12.51          | Rev. 6.11                       |   |
| Rev. 6.11   | 2019 Noomi (S) - v1 - Rev.C | AK                              | B |

Fil Navn: 1020802 - 2019 Noomi (S) - v1 - Rev.C - ARB (PLN) - ASBUILT - 28.10.2020.pln


Disse tegningene er ABCHus AS sin eiendom og kan ikke kopieres, videreformidles eller brukes videre uten ABCHus AS sin tillatelse jfr loven om opphavsrett



Fasade Nord-Vest




Fasade Nord-Øst



Fasade Syd-Vest



Fasade Syd-Øst



A

**BRA (Bruksareal), Leil 1**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Hovedetasje / 1. etasje | 79,8                       |
| Loftsetasje / 2. etasje | 60,3                       |
| <b>Totalt</b>           | <b>140,1 m<sup>2</sup></b> |

**BYA (Bebyggelse Areal), Leil 1**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Hovedetasje / 1. etasje | 91,6                      |
| <b>Totalt</b>           | <b>91,6 m<sup>2</sup></b> |

**Grunnflate, Leil 1**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Hovedetasje / 1. etasje | 89,6                      |
| <b>Totalt</b>           | <b>89,6 m<sup>2</sup></b> |

----- Eksisterende terreng

----- Nytt terreng

Rekkverk/gjerder på murer og skjæringer er ikke en del av ABCHus sin leveranse

Fil Navn: 1020802 - 2019 Noomi (S) - v1 - Rev.C - ARB (PLN) - ASBUILT - 28.10.2020.pln

|   |   |         |                 |
|---|---|---------|-----------------|
| J | As built  | MH      | 28.10.2020      |
| I | Lagt inn riktig verdi for kote, fasader er like           | MH      | 06.08.2020      |
| H | Updated fireplace and windows detail with no inside lists | NEP     | 25.06.2020      |
| G | Arbeidstegninger  | NEP     | 07.01.2020      |
| F | Byggemeldingstegninger                                    | BS      | MS 16.08.2019   |
| E | Kontraktstegning  | BS      | MS 24.05.2019   |
| D | Teknisk vurdering   | BS/PROS | Komplett        |
| C | Tilbudskontroll (Stekklister 1:100)                       | BS      | MS 24.05.2019   |
| B | Skisseprosjekt 8000-02-724                                | BS      | MS 24.05.2019   |
| A | Huskatalog 2019   | BS      | ALK jdd.mm.2019 |

|  |  |                    |  |
|--|--|--------------------|--|
| 1020802  |  | abchus             |  |
| Beskrivelse  |  |                    |  |
| Prosjektleder: Joakim Gabrielsen                   |  | Rørlingen          |  |
| Prosjektansvarlig: Gårdsvegen 5A, 2008 Fjerdingsby |  | 103/605            |  |
| Prosjektstart: 28.10.2020                          |  | 28.10.2020 - 12.51 |  |
| Alle Fasader og Snitt                              |  | REV: 6.11          |  |
| 2019 Noomi (S) - v1 - Rev.C                        |  | - ARK 1:200 A3 7   |  |

**DAGBOKFØRT****18. DES 81 08125****SØRENSKRIVEREN I  
NEDRE ROMERIKE**ERKLÆRING

Undertegned hjemmelshavere til gnr. 103, bnr. 180, 181, 182 og 183, Rælingen, gir herved nåværende og fremtidige eiere av gnr. 103, bnr. 180, 181, 182 og 183 rett til å legge og ha liggende fellesledninger for vann, spillvann og overvann over våre eiendommer som vist på vedlagte kartutsnitt datert *19/11-1981*.....

Det gis også rett til nødvendig adkomst for drift og vedlikehold av ledningene.

Det tas forbehold om bygging over ledningene som vanskeliggjør adkomst. Omkostninger ved drift og vedlikehold av fellesledningen fordeles likt på de til enhver tid eksisterende boliger.


Rælingen *17/12-1981*.....

*Johanne Søbakken*  
-----  
Hedvig Marie Knorr 103/180 *fullmakt.*

*Finn Søbakken*  
-----  
Finn Søbakken 103/181

*Marit Hauglund*  
-----  
Marit Ingrid Hauglund 103/183

*Grethe Haraldstad*  
-----  
Grethe Haraldstad 103/182



## Erklæring om rettighet i fast eiendom <sup>1</sup>

|   |                                 |   |  |
|---|---------------------------------|---|--|
| Innsenders navn (rekvirent):<br><b>Rælingen kommune</b> |                                 | Plass for tinglysingsstempel  |  |
| Adresse:<br><b>Pl. 100</b>                              |                                 | <br>Doknr: 3179114 Tinglyst: 15.10.2020<br>STATENS KARTVERK |  |
| Postnummer:<br><b>2025</b>                              | Poststed:<br><b>Fjerdingsby</b> |   |  |
| Fødselsnr./Org.nr.<br><b>952 540 556</b>                | Ref.nr.                         |   |  |

| 1. Hjemmelshaver (avgiver)                                      |  |
|---|--|
| Navn<br><b>Joakim B. Gabrielsen</b><br><b>Ida Vinjor Nilsen</b> | Fødselsnr./org.nr. (11/9 siffer)<br><b>180882</b> [redacted]<br><b>260887</b> [redacted] |

| 2. Eiendom (avgivers) <sup>3</sup> |             |      |      |      |      |
|------------------------------------|-------------|------|------|------|------|
| Kommunenr.                         | Kommunenavn | Gnr. | Bnr. | Fnr. | Snr. |
| 3027                               | Rælingen    | 103  | 181  |      |      |

| 3. Rettighetshaver – fyll ut enten alternativ A eller B |   |             |      |                                  |      |      |
|---|---|-------------|------|----------------------------------|------|------|
| A   | Rettighet for fast eiendom (reell servitutt) <sup>4</sup> |             |      |                                  |      |      |
|   | Kommunenr.  | Kommunenavn | Gnr. | Bnr.                             | Fnr. | Snr. |
|   | 3027  | Rælingen    | 103  | <b>605</b>                       |      |      |
| B   | Rettighet for person (personleg servitutt/pengeheftelse)  |             |      |                                  |      |      |
|   | Navn  |             |      | Fødselsnr./Org.nr. (11/9 siffer) |      |      |
|   |   |             |      |                                  |      |      |

Rælingen kommune  
 Servicetorget  
 Rett kopi bekrefes  
 qsimenr

|                        |   |
|------------------------|---|
| Dato<br><b>16/7-20</b> | Hjemmelshavers underskrift <sup>5</sup><br><b>Joakim Gabrielsen</b> |
|------------------------|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>4. Beskrivelse av rettigheten <sup>6</sup></b>   |  |
| Ny eiendom gnr/bnr <u>103/605</u> gis veirett over eiendom gnr/bnr 103/181, jf utomhusplan datert 15.06.2020. Vegens bredde er 3 meter.               |  |
| Vedlegg: Kart/skisse som viser avgivers eiendom og rettigheten inntegnet. (OBS! Viktig dersom rettigheten er knyttet til en fysisk del av eiendommen) |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei   |  |


|  |
|--|
| <b>5. Andre avtaler (som ikke skal tinglyses) <sup>7</sup></b> |
|  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>6. Underskrifter</b> |  |
| Sted og dato            | Hjemmelshavers (avgivers) underskrift <sup>8</sup> |
| Fjerdingøy 16/7-20      | Jorhild Gabrielsen Ida Vnjoer Nutsen               |

**Noter:**

- 1) Dette skjemaet kan brukes for tinglysing av rettigheter i fast eiendom, som for eksempel veirett, jaktrett, borett, forkjøpsrett og lignende. Hvilke rettigheter som er gjenstand for tinglysing reguleres av tinglysingsloven § 12. Skjemaet fylles ut i to eksemplarer og sendes til følgende adresse: **Statens kartverk Tinglysingen, 3507 Hønefoss**. Det ene eksemplaret arkiveres hos Statens kartverk, mens det andre eksemplaret returneres til innsender (rekvirent) etter tinglysing.
- 2) Rekvirenten er den som sender inn dokumentet for tinglysing. Denne vil få det ferdig tinglyste dokumentet tilsendt, og faktura for tinglysingsgebyr.
- 3) Eiendommen hvor rettigheten ligger.
- 4) Rettigheten vil følge eiendommen uavhengig av hvem som til enhver tid er eier av eiendommen, jfr. avhendingsloven § 3-4 annet ledd bokstav d.
- 5) Formålet med denne underskriften er å sikre at avgiver/hjemmelshaver har sett begge sider av dokumentet.
- 6) Rettigheten må gis en nøyaktig tekstlig beskrivelse, jfr. tinglysingsloven § 8, jfr. forskrift om tinglysing § 4 (klarhet og form). Dersom rettigheten er knyttet til en fysisk del av en fast eiendom skal den stedfestes, og bør tegnes inn på et kart eller skisse over eiendommen.
- 7) Det er ikke nødvendig å fylle ut dette feltet.
- 8) Den som signerer må ha grunnbokshjemmel til den eiendommen hvor rettigheten ligger. Dersom det er flere hjemmelshavere til eiendommen, må alle skrive under, eller det må vedlegges fullmakt fra den eller de som ikke undertegner

Rælingen kommune  
 Servicetorget  
 Rett kopi behøves  
 psimensen



Tomt A 722 m<sup>2</sup>  
 Eksisterende Hus: 125,9 m<sup>2</sup>  
 Eksisterende Garasje: 45,8 m<sup>2</sup>  
 Totalt: 171,7 m<sup>2</sup>  
 BYA 23,78 %  
 Reg.best. 25 %

Tomt før deling 1258 m<sup>2</sup>  
 Eksisterende Hus: 125,9 m<sup>2</sup>  
 Eksisterende Garasje: 45,8 m<sup>2</sup>  
 Eksisterende bod: 7,8 m<sup>2</sup>  
 Totalt: 179,5 m<sup>2</sup>  
 BYA 14,26 %  
 Reg.best. 25 %

Tomt B 536 m<sup>2</sup>  
 Hus: 91,6 m<sup>2</sup>  
 Garasje 38,35 m<sup>2</sup>  
 Totalt: 129,95 m<sup>2</sup>  
 BYA 24,24 %  
 Reg.best. 25 %

Rælingen kommune  
 Servicetorget  
 Rett kopi bekrefte  
 gesimensen

Uteoppholdsareal  
 Eksisterende kotelinjer  
 Nye kotelinjer



|                                |             |           |            |
|--------------------------------|-------------|-----------|------------|
| REV. NR.                       | BESKRIVELSE | MS        | 15.06.2020 |
|                                |             | SIGN.     | REV. DATO  |
| PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN  |             |           |            |
| 8000-02-724                    |             |           |            |
| TLTAKSHAVER                    |             | KOMMUNE   |            |
| Joakim Gabrielsen              |             | Rælingen  |            |
| BYGGEPLASS                     |             | Gnr./Bnr. |            |
| Gårdsvegen 5, 2008 Fjerdingsby |             | 103/181   |            |
| TEGNINGNAVN                    |             | SKALA     |            |
| Utomhusplan                    |             | 1:500 A4  |            |
| PUBLISERING TID                |             | TEGN-NR   |            |
| 15.06.2020 - 12:36             |             |           |            |

# Nabolagsprofil

Gårdsvegen 5A - Nabolaget Åmot - vurdert av 42 lokalkjente

## Nabolaget spesielt anbefalt for

- Familier med barn
- Etablerere
- Godt voksne

## Offentlig transport

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Norum                  | 5 min   |
| Linje 310, 330         | 0.4 km  |
| Lillestrøm stasjon     | 5 min   |
| Totalt 10 ulike linjer | 2.8 km  |
| Oslo S                 | 23 min  |
| Totalt 24 ulike linjer | 22.4 km |
| Oslo Gardermoen        | 33 min  |

## Skoler

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Fjerdingsby skole (1-10 kl.)       | 16 min |
| 490 elever, 25 klasser             | 1.3 km |
| Rud skole (1-7 kl.)                | 23 min |
| 292 elever, 18 klasser             | 2 km   |
| Marikollen ungdomsskole (8-10 kl.) | 14 min |
| 444 elever, 19 klasser             | 1.2 km |
| Rælingen videregående skole        | 11 min |
| 579 elever                         | 1 km   |
| Strømmen videregående skole        | 7 min  |
| 515 elever, 45 klasser             | 4.3 km |

## Ladepunkt for el-bil

|  |
|--|
| Rælingen vgs - Akershus fylkeskomm... 13 min |
|--|

## Opplevd trygghet

Veldig trygt 86/100


## Naboskapet

Høflige 65/100

## Kvalitet på skolene

Bra 64/100

## Aldersfordeling



| Område        | Personer  | Husholdninger |
|---------------|-----------|---------------|
| Åmot          | 1 239     | 511           |
| Oslo og omegn | 999 185   | 490 708       |
| Norge         | 5 425 412 | 2 654 586     |

## Barnehager

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Sannum barnehage (1-6 år)       | 7 min  |
| 89 barn                         | 0.6 km |
| Blåbærgrenda barnehage (1-5 år) | 10 min |
| 72 barn                         | 0.7 km |
| Tangen barnehage (1-5 år)       | 11 min |
| 36 barn                         | 1 km   |

## Dagligvare

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Kiwi Rælingen             | 9 min  |
| Rema 1000 Marikollen Torg | 16 min |



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026

## Primære transportmidler

1. Egen bil

2. Buss

## Turmulighetene

Nærhet til skog og mark 95/100

## Støynivået

Lite støynivå 83/100


## Kvalitet på barnehagene

Veldig bra 79/100

## Sport

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 🏠 Bråten borettslag 1.<br>Ballspill | 6 min 🚶<br>0.5 km  |
| 🏠 Sannumjordet<br>Ballspill         | 10 min 🚶<br>0.9 km |
| 🏠 Feel24 Rælingen                   | 6 min 🚶            |
| 🏠 Puls Marikollen                   | 16 min 🚶           |

## Boligmasse




«Fint for barn, mulighet for vinteraktiviteter, skogsturer, kulturelle opplevelser. Rolig.»

Sitat fra en lokalkjent


## Varer/Tjenester

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 📍 Lillestrøm Torv        | 6 min 🚶 |
| 📍 Ringen apotek Rælingen | 9 min 🚶 |

## Aldersfordeling barn (0-18 år)



## Familiesammensetning




## Sivilstand

|               |     | Norge |
|---------------|-----|-------|
| Gift          | 33% | 33%   |
| Ikke gift     | 54% | 54%   |
| Separert      | 10% | 9%    |
| Enke/Enkemann | 3%  | 4%    |




Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026



**FINN** Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Adresse               | Gårdsvegen 5 A |
| Postnr                | 2008           |
| Sted                  | FJERDINGBY     |
| Andels-/leilighetsnr. | /              |
| Gnr.                  | 103            |
| Bnr.                  | 605            |
| Seksjonsnr.           |                |
| Festenr.              |                |
| Bygn. nr.             | 300844432      |
| Bolignr.              | H0101          |
| Merkenr.              | A2022-1357140  |
| Dato                  | 09.02.2022     |



|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Innmeldt av | Joakim Gabrielsen |
|-------------|-------------------|

**Energimerket** angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

**Energikarakteren** angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

**Oppvarmingskarakteren** forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no)

### Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

## Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk,
- færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller
- den ikke brukes hele året.

## Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen.

**Tips 1: Følg med på energibruken i boligen**

**Tips 2: Luft kort og effektivt**

**Tips 3: Redusér innnetemperaturen**

**Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig**

## Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

**Tiltaksliste** (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt innneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader.



---

## Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se [www.energimerking.no/beregninger](http://www.energimerking.no/beregninger)

**Registrering:** Attest utstedt med enkel registrering.

**Bygningskategori:** Småhus

**Bygningstype:** Enebolig

**Byggeår:** 2021

**Bygningsmateriale:** Tre

**BRA:** 144

**Ant. etg. med oppv. BRA:** 2

**Detaljert vegger:** Nei

**Detaljert vindu:** Nei

### Teknisk installasjon

**Oppvarming:** Varmepumpe  
Ved

**Varmepumpe:** Henter varme fra uteluft

**Ventilasjon:** Balansert

**Detaljering varmesystem:** Lukket peis eller ovn

## Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no), og logge inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du søke opp bygninger og hente fram energiattester som er laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk"

av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. Det kan når som helst lage en ny energiattest.

## Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordningen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031 ([www.energimerking.no/NS3031](http://www.energimerking.no/NS3031))

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på tlf. 800 49 003 eller [svarer@enova.no](mailto:svarer@enova.no)

Plikten til energimerking er beskrevet i energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no)

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se [www.enova.no/hjemme](http://www.enova.no/hjemme) eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

**Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)**

Adresse: Gårdsvegen 5 A  
Postnr/Sted: 2008 FJERDINGBY  
Leilighetsnummer:

Bolignr: H0101

Dato: 09.02.2022 17:26:05

Energimerkenummer: A2022-1357140

Ansvarlig for energiattesten: Joakim Gabrielsen

Energimerking er utført av: Joakim Gabrielsen

Gnr: 103

Bnr: 605

Seksjonsnr:

Festenr:

Bygnnr: 300844432

---

**Brukertiltak****Tips 1: Følg med på energibruken i boligen**

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

**Tips 2: Luft kort og effektivt**

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

**Tips 3: Redusér innetemperaturen**

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Monter tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

**Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig**

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

**Tips 5: Slå av lyset og bruk sparepærer**

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

**Tips 6: Vask med fulle maskiner**

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

**Tips 7: Slå el.apparater helt av**

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

**Tips 8: Spar strøm på kjøkkenet**

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøl- og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet/boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske- og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

**Tips 9: Velg hvitevarer med lavt forbruk**

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

**Tips 10: Fyr riktig med ved**

Bruk tørr ved, god trekk, og legg ikke i for mye av gangen. Fyring i åpen peis er mest for kosens skyld. Hold spjeldet lukket når peisen ikke er i bruk.



## OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

### Generelt

Lov om avhending av fast eiendom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

- 1. HVITEVARER** medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
- 2. HELDEKKENDE TEPPER** følger med uansett festemåte.
- 3. VARMEKILDER**, slik som ovner, kaminer, peiser, varmpumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
- 4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG.** TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuner/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
- 5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR.** Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
- 6. GARDEROBESKAP** medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

**7. KJØKKENINNREDNING** medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

**8. MARKISER, PERSIENNER** og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

**9. AVTREKKSIVIFTER** av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

**10. SENTRALSTØVSUGER** medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

**11. LYSKILDER.** Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

**12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER** med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

**13. UTVENDIGE SØPPELKASSER** og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

**14. POSTKASSE** medfølger.

**15. UTENDØRS INNRETNINGER** slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

**16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL** medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

**17. SOLCELLEANLEGG** med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

**18. GASSBEHOLDER** til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

**19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige** og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

**20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE** og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

**21. SAMTLIGE NØKLER** til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

**22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller** og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

# Boligkjøperforsikring

Hvis din nye bolig har skjulte feil kan dette koste deg både tid og penger.

## Dine fordeler

- Unngå bekymring og stress
- Spar verdifull tid
- Få advokatkostnadene dekket

Med vår boligkjøperforsikring er du i trygge hender hvis du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt. Forsikringen gir deg tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og jurister som er spesialiserte på eiendomskjøp. De står klare til å hjelpe deg i fem år etter overtagelse – uten at du trenger å bekymre deg for egne og eventuelle idømte saksomkostninger.

## Få hjelpen du trenger!

- **Når:** Du kjøper forsikringen når du kjøper en brukt bolig. Da gjelder avhendingsloven.
- **Hvor:** Hos eiendomsmegler senest ved kontraktsmøte.
- **Hvordan:** Krysses av i kjøpekontrakten. Forsikringsbevis og vilkår sendes per e-post.

Forsikringen er meglet frem av Söderberg & Partners og er plassert hos Gar-Bo Försäkring AB.

\*Det tas forbehold om pris- og vilkårsendringer.


## Hva koster forsikringen?

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagseiendom: kr 8 900

Seksjonert eiendom/  
aksjebolig: kr 11 900

Enebolig/fritid/tomt: kr 17 900



[soderbergpartners.no/eiendom](https://soderbergpartners.no/eiendom)



# Nøklene i lomma. Forsikring **fikser vi.**

Ved kjøp av bolig gjennom Notar Eiendomsmegling får kjøper én måned gratis forsikring på boligen i samarbeid med Kolibri Forsikring. Forsikringen trer i kraft fra overtakelsesdato. Kolibri Forsikring vil kontakte kjøper med informasjon og tilbud om videre forsikring dersom kjøper ønsker dette.

 Kolibri

Les mer om oss på  
→[kolibriforsikring.no](https://kolibriforsikring.no)

# Forbrukerinformasjon om budgivning



Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2025, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsloven.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerrådet, Advokatforeningen ved Lovutvalget for eiendomsmegling, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av bl.a. eiendomsmeglingsloven § 6-8.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som anbefales ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder salgsoppgave og tilstandsrapport.

## GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, og motbud (bud fra selger), aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til selger skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur som f.eks. BankID eller MinID.

2. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud inngis.

3. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere selger, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer selger og interessenter et tilstrekkelig grunnlag

for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

4. Megler skal ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selger, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 3.

6. Megleren skal, så langt det er nødvendig og mulig, holde budgiverne skriftlig orientert om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. For øvrig vil megler, på forespørsel fra andre, opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder relevante forbehold.

7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet formidles gjennom fullmektig.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

## VIKTIGE AVTALERETTLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er inngitt til megler og innholdet i budet er formidlet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

# BUD PÅ HJEMMET

Oppdragsnummer: 23-0069/26

Adresse: Gårdsvegen 5A, 2008 FJERDINGBY, gnr. 103, bnr.  
605 i Rælingen kommune.

Kontaktperson: Stian Berglund

Tlf: 464 20 400

Epost: stian@notar.no

Salgsoppgavedato: 08.05.2026

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Navn på budgiver: _____ | Navn på budgiver: _____ |
| Fødselsnummer: _____    | Fødselsnummer: _____    |
| Adresse: _____          | Adresse: _____          |
| Postnummer./Sted: _____ | Postnummer./Sted: _____ |
| Telefon, privat: _____  | Telefon, privat: _____  |
| Telefon, arbeid: _____  | Telefon, arbeid: _____  |
| E-mail: _____           | E-mail: _____           |

Gir herved bindende bud på overnevnte eiendom på kr: \_\_\_\_\_ kroner: \_\_\_\_\_  
Omkostninger i henhold til salgsoppgaven kommer i tillegg (Med blokkbokstaver)

Eventuelle forbehold/andre betingelser: \_\_\_\_\_

Ønsket overtakelsestidspunkt: \_\_\_\_\_ Budet gjelder til og med den: \_\_\_\_\_ kl: \_\_\_\_\_

Budet er bindende til kl 16.00 neste virkedag desom budgiver ikke har angitt annen akseptfrist.

For å sikre en forsvarlig gjennomføring av budrunden, stiller Notar krav til frister ved budgivningen. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist kan avvises.

## FINANSIERING

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Långiver: _____       | Kontaktperson: _____         |
| Bank: _____           | Tlf: _____                   |
| Egenkapital kr: _____ | Salg av eiendom, adr.: _____ |

Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg. Undertegnende er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning. Budet er avgitt i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgave. Budgiverne samtykker i at hver av partene forplikter hverandre ved inngivelse/endring av bud og/eller vilkår.

Sted/dato: \_\_\_\_\_ Sted/dato: \_\_\_\_\_

Budgivers underskrift: \_\_\_\_\_ Budgivers underskrift: \_\_\_\_\_

LEGITIMASJON

LEGITIMASJON



## Følg budrunden live!

Vi gir deg muligheten til å følge budrunden minutt for minutt på vår hjemmeside.

[WWW.NOTAR.NO/LIVE-BUDGIVNING/](http://WWW.NOTAR.NO/LIVE-BUDGIVNING/)